

Uppsveitir Árnessýslu og Flóahreppur

Hrunamannahreppur, Grímsnes- og Grafningshreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Bláskógabyggð, Flóahreppur

Laugarvatn

STÖÐUÚTTEKTARVOTTORÐ

Eign: **Kílhraun Austurengjar**
Landnúmer: **194229**
Matshluti: **01**
Skýring:
Lóðahafi: **Bjarni Ásbjörnsson / Lilja Össurardóttir**
Byggingastjóri hússins: **1908623219 Ólafur Friðgeir Leifsson**
Meistarar hússins: 1908623219 Ólafur Friðgeir Leifsson Húasmiðameistari
2305545369 Ásbjörn Hartmannsson Múrarmeistari
0305472099 Bjarni Kristinsson Pípulagningameistari
2611544209 Jens Pétur Jóhannsson Raflagnameistari

Dagsetning stöðuúttektar: **14/10/2010**

Viðstaddir stöðuúttekt: **Byggingarfulltrúi, Byggingastjóri,**

Staða framkvæmda: **Stöðuúttekt vegna byggingastjóraskipta að beiðni Ólafs F. Leifssonar**

Verkstaðan var eftirfarandi við byggingastjóraskipti:

Allir veggir eru steypfir upp undir þakplötur, nema tvær hliðar á skorsteini ósteypnar, þakplötur eru ósteypnar og portveggur ofaná þakplötu ósteypur.

Allt dren norðan við hús grafið upp og lagnir lagðar að nýju og fyllt að nýju með Þjósármöl.

Burðarbiti að SA-verður ofan "stóra gluggans" var steypur til hálfis af fyrri byggingastjóra, í ljós koma að hann var of hár og voru gerðar breytingar á honum í samræmi við teikningar frá Tækniþjónustu Vestfjarða.

Í ljós hafa komið fjölmargar skekkjur í uppsteypu sem fram koma í skýrslu frá Verkís / Ara Guðmundssyni verkfræðingi.

Úrbætur:

Áframhaldandi ábyrgð byggingastjóra og meistara:

Byggingastjóra er kunnugt um áframhaldandi ábyrgð sína og annarra meistara á verkinu. Byggingastjóri skal upplýsa alla meistara á verkinu um áframhaldandi ábyrgð þeirra á því og jafnframt um niðurstöðu þessarar stöðuúttektar.

Laugarvatni 14/10/2011

Byggingastjóri

Byggingarfulltrúi