



Afall heita vatns Ø40 PP að siturbeði/grjótsvelg
 Ofanvatn Ø100 PVC 20 ‰ að siturbeði/grjótsvelg
 Skolp Ø100 PVC 20‰ að rotþró



Grunnmynd
 1:50

Ⓡ Staðsetning rotþróar - sjá afstöðumynd, teikning A103
 Almennar skýringar sjá teikningu P100

20211385



HÖNNUNARSTJÓRI: <i>Sveinn Valdimarsson 2710683879</i>	Tölvunafn.			
ÖLDUBYGGÐ 37 GRÍMSNES- OG GRAFNINGSHREPPUR FRÁVEITULAGNIR	Mælikvarði	Hannað	SVa	april 2021
	1:50	Teiknað	SVa	april 2021
		Samp.	<i>S. Vald</i>	
		Plottað		05.05.2021
Beimur ehf. Verkfæðipjónusta Sveins Vald. Suðurgarði 1, 230 Reykjanesbæ, kt. 510817-0950 Sími: 895 2710 Netf.: beimur@simnet.is Sveinn Valdimarsson MVFÍ kt. 271068-3879	Teikningarnúmer			
	P101 20-71			
	Breyting:			
Ath.				