Skipulags- og byggingarfulltrúi Hafnarfjarðar
11. ágú. 2017
Byggingarfulltrúi

Dags:	Nr.	Breytingar:	Samþ.

Samstæða
800 l/sek

GK: - 1.80

STL-200
STL-200
STL-200
STL-200
BRL 133
BRL 132
BRL 131
BRL 134
Lagnir í sökkli sjá teikn: 601
BRL 135
STL-100
ÚV2-100 10 l/s
Ø100
ÚV2-100 10 l/s
BRL 138
BRL 137
BRL 136
Ø200
Ø200
Ø100
ÚV2-100 10 l/s
Ø200
STL-200
STL-200
STL-200
BRL 128
BRL 129
BRL 130
BRL 127
Útsog tengist lögn í sökkli
EHC-500-150
140 l/s
SD1-200
Ø200

Þakblásari
Afköst: 30l/s
ÚV2-125
30 l/s
STL-160
Ø160
ÚV2-160
100 l/s
ÚV2-100
3 l/s
ÚV2-100
10 l/s
Þakblásari
Afköst: 500l/s

05
03
01
06
04
02

ÚV2-125 8 l/s
STI-125 10 l/s
ÚV2-125 10 l/s
Ø100
BRL 122
BRL 123
BRL 124
BRL 125
BRL 126
SD1-200
SD1-160
BRL 106
BRL 105
BRL 104
BRL 103
BRL 102
BRL 101
GK: 00,00

Þakblásari
Afköst: 30l/s
ÚV2-125
30 l/s

Grunnmynd - 1. hæð
Mkv. 1:50

Lykilmynd

0 1 2 3 4 5
1:50

Skýringar sjá teikn. nr. 613

VERKHOF EHF
Fellsmúli 26 • 108 Reykjavík • Sími: 517 9050 • Netfang: verkhof@verkhof.is

MÓTTEKIÐ:
ÚTI INNI
ARKITEKTAR
BALDUR Ó. SVAVARSSON
ARKITEKT FAÍ SAMARK
120357 5149
2487

Heiti verks: Hótel Hnaus, Flóa	Hönnuðir: Svavar M. Sigurjónsson 180857-3419; Björgvin Ó. Sigurjónsson 110481-5279	Dags: 14.08.2017	
Heiti teikningar: Loftræsing Grunnmynd 1. hæð	Samþykkt:	Geymslunr.: 612	
	Aðalhönnuður:	Verknúmer: 16-106	
	Samþykkt:	Mælikv.: 1:50	
Hannað: JHS / Teiknari: JHS / Mæld: / Yfirfarið: SMS		Teikn.nr.: 612	Útgáfa:

P:\Verk 2016\16-106 Hótel Hnaus\03 Teikningar\Lagnir\611 Hótel Hnaus.dwg
16.8.2017 10:48:52