Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
06. mars 2018
Byggingarfulltrúi

Útveggjaeining UE1.12. 1:50.



Útveggjaeining UE1.13. 1:50.



Útveggjaeining UE1.14. 1:50.



Útveggjaeining UE1.15. 1:50.



Útveggjaeining UE1.16. 1:50.



Útveggjaeining UE1.17. 1:50.



Útveggjaeining UE1.18. 1:50.



Innveggjaeining IE1.01. 1:50.



Innveggjaeining IE1.02. 1:50.



Innveggjaeining IE1.03. 1:50.



Innveggjaeining IE1.04. 1:50.





Skýringar:
Almennt um bendingu eininga nema annað sé tekið fram.

Almennt um bendingu eininga.

Randjárn eru 2K16 í innra byrði og 1K10 í ytra byrði (ef ytra byrði er), nema að ofan í ytra byrði þar 2K10. Þetta á við um allra jarðra eininga eins og glugga, hurðir, hliðar osfr. Við glugga og hurðir skulu þessi járn ná 80 cm útfyrir glugga/hurðir. Tengijárn í innri aðliggjandi plötur skulu vera að lágmarki K10 c/c 15 nema annað sé tekið fram, að auki skal setja við jaðra/hurðir 2K10. Um randjárn skal vera U-lykkja K8 c/c 20. Stigar milli ytra og innra byrðis skulu vera lóðréttir og ca. c/c 50 cm. Tengilykkjur til samsteypu eininga skulu vera K10 c 20 nema annað sé tekið fram. Allt kantjárn í lykkjum og vinklum skal vera suðuhæft. BT K8 C 20, táknar tengjárnabakka með tengjárni BL K8 C 20, táknar tengjárnabakka með lykkju. Í hliðarmyndum eininga er horft frá einingarmerki.

Styrkleikaflokkur steypu skal vera að lágmarki C35.

Sjá einnig teikningar: Almennar skýringar, blað 1704–1–1.

Breytingar:

TÓV
TEIKNISTOFAN ÓÐINSTORGI, VERKFRÆÐISTOFA ehf.
Óðinsgötu 7
101 Reykjavík
Netfang: gusti@to.is
Sími: 510 2211 www.tov.is

Verkefni: SUÐURBAKKI 12, GRÍMSNES- OG GRAFNINGSHREPPI

Heiti: BURÐARVIRKI: Forsteyptar einingar.

Hönnun: VÍFILL ODDSSON kt. 101237–3629 VERKFRÆÐINGUR FVFÍ – FRV
GÚSTAF VÍFILSSON kt. 231163–5069 VERKFRÆÐINGUR FVFÍ
KRISTJÁN S. GUÐMUNDSSON kt. 070254–5819 VERKFRÆÐINGUR FVFÍ

Áritun aðalhönnuðar: 4/61

M. 1:50
R. G.V.
T. G.V./I.V.
Dags. Nóv. 2017

Nr. 1704–1–6