

## Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.

Hrunamannahreppur, Grímsnes- og Grafningshreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Bláskógabyggð, Flóahreppur, Ásahreppur

Laugarvatn

### ÖRYGGISÚTTEKTARVOTTORÐ

Eign: **Borg Félagsheimili**  
Landnúmer: **194470**  
Matshluti: **02**  
Skýring: **Skóli**  
Lóðahafi: **Grímsnes- og Grafningshreppur**  
Byggingastjóri hússins: **2002705179 Birgir Leó Ólafsson**

Meistarar hússins:

0810703509 Pálmi Pálsson	Húsasmíðameistar
1106704519 Jóhann G Friðgeirsson	Múrarmeistari
1105607379 Kári Grétarsson	Pípulagningameist
1309550029 Hjörleifur Þór Ólafsson	Raflagnameistari

Dagsetning stöðuúttektar: **25/08/2014**

Viðstaddir stöðuúttekt: **Byggingarfulltrúi, Fulltrúi slökkviliðs, Byggingastjóri, Húseigandi**

Staða framkvæmda: **Byggingu er að mestu lokið nema tengibyggingu við félagsheimili þar sem verður eldhús mótuneytis. Sá hluti er rúmlega fohheldur**

Úrbætur: **Aths: -Vantar EI60 lokun á tengigang skv. teikn 104. Hugmynd er að setja tjald í stað hurðar, breyta þarf teikningu til samræmis. -Vantar handrið á stiga, ganga þarf betur frá bráðabirgðahandriði þannig að það uppfylli lágmarkskröfur reglugerðar. -Vantar rúllulokun hjá ritara -Fara þarf yfir hurðalokanir, pumpur -Berkja BO sbr. teikningu. -Svalahandrið 2. hæð. Gera þarf bráðabirgðahandrið betur úr garði. -Ath. Ganga þarf frá samstæðuskilum milli salar félagsheimilis og tengigangs sem allra fyrst. -Ath, breyta þarf teikningum í samræmi við breitingu á brunavörnum, þar sem gerð hafa verið tæknibítti vegna sprinklerkerfis. -Ath þarf háf í bráðabirgðar eldhúsi. Hann virðist vera tengdur inn á loftræstikerfi hússins sem er alsendis óásættanlegt. Ath einnig úttektarskýrslur annara eftirlitsaðila s.s. frá Brunavörnum og Heilbrigðiseftirliti.**

Frestur til úrbóta: **31/12/2014**

Áframhaldandi ábyrgð byggingastjóra og meistarar:

Byggingastjóra er kunnugt um áframhaldandi ábyrgð sína og annarra meistarar á verkinu. Byggingastjóri skal upplýsa alla meistarar á verkinu um áframhaldandi ábyrgð þeirra á því og jafnframt um niðurstöðu þessarar stöðuúttektar.

Laugarvatni 10/10/2014

\_\_\_\_\_  
Byggingastjóri

\_\_\_\_\_  
Byggingarfulltrúi

\_\_\_\_\_  
Fulltrúi slökkviliðs