

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.

Hrunamannahreppur, Grimsnes- og Grafningshreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Bláskógabyggð, Flóahreppur, Ásahreppur

Laugarvatn

STÖÐUÚTTEKTARVOTTORÐ

Eign: **Langholt 2**
Landnúmer: **213499**
Matshluti: **01**
Skýring: **Sumarbústaður**
Lóðahafi: **Jón Örn Árnason**
Dagsetning
stöðuúttektar: **12/12/2013**

Viðstaddir
stöðuúttekt: **Byggingarfulltrúi, Húseigandi**

Staða framkvæmda: **Húsið er fullgert og tekið í notkun.**

Skoðun er framkvæmd að ósk eiganda sem telur að á byggingunni séu gallar

Viðstaddir skoðun eru eigendur Jón Örn og Katrín, Sveinbjörn frá húsbyggjanda, Helgi byggingarfulltrúi og Guðjón aðstoðarmaður byggingarfulltrúa.

Byggingastig: **7**

Úrbætur: **Eigandi gerir athugasemd við óþéttleika í húsinu. Mest ber á því í svefnherbergi í NA horni og er einnig erfitt að halda uppi hita í húsinu af þessum völdum.**

Húseigandi bendir á að húsið hafi sigið í SV horni

Útihurð í stofu lekur.

aths byggingarfulltrúa:

Vantar brunastiga af svefnlofti

Leggja þarf fram teikningar af geymslu

Lokaúttekt hefur ekki farið fram

Áframhaldandi ábyrgð byggingastjóra og meistara:

Byggingastjóra er kunnugt um áframhaldandi ábyrgð sína og annarra meistara á verkinu. Byggingastjóri skal upplýsa alla meistara á verkinu um áframhaldandi ábyrgð þeirra á því og jafnframt um niðurstöðu þessarar stöðuúttektar.

Laugarvatni 13/12/2013

Byggingastjóri

Byggingarfulltrúi