

Grunnmynd 2.hæðar Mk 1:100

Grunnmynd 1.hæðar Mk 1:100



Grunnmynd kjallara Mk 1:100



Snið Mk 1:100



Norður



Vestur



Suður.



Austur

SAMÞYKKT
05 OKT. 2011
Byggingarfulltrúi uppsv. Árnessýslu og Flóahr.

Byggingarlýsing.
Húsið er byggt úr járnbentri steinsteypu,undirstöður,burðarveggir og milligólf..Þak er gert úr bjálkasperrum,klætt með borðum,pappa og bárujárni.Einangrun útveggja er timburgrind með ca 5cm holrúmi,klædd með borðum,pappa og múrhúð. Efri hæð hússins hefur verið einangruðutan með 5cmeinangrunarplasti og klætt yfir með tjörupappa og pvc-útiklæðningu.

Breytingar og endurgerð utanhúss.
Áupphaflegum uppdrætti eru ekki sýndir neinir kvistir,en á húsinu eru 3.kvistir sem nú eru færðir á uppdrátt.sama er að segja um gluggastærðir og gluggaskipan ,að eldri breytingar eru nú færðar á uppdrátt.
Endurgerð á útliti og einangrun utanhúss.
a)Einangrun veggja úti ,100mm veggplata með rakavörn
bLangbönd 34/95c/c624+listar 22/70c/c400.
c)Klæðning yst,Canexel,litur "Almond"
d)Klæðning milli glugga :Garðastál,Litur, ryðrautt.
e)Skipt um alla glugg ,Björgunarop í herbergjum og loftræsigluggi fyrir ofan.
f)Þakrenna og niðurföll endurnýjuð og tengd við fráveituleiðslu.

Miðdalur-Bláskógabyggð, Fél.Bókageröarm.

Verkþáttur	Séruppdráttur-Klæðning utanhúss.			Mælikv. 1:20	Útg: 1.
Verk nr.	2011-4	Teikning nr.	1.01	Hönnun:	kt.2011373169
Dagsetn.	Júní 2011	Sími:	581-3141	Netfang:	stadalhus@xnet.is

Staðalhús Teiknistofa Síðumúla 31, 108 Reykjavík