Grunnmynd burðarvirkis 1. hæð
Steyptir veggir og plata
mkv. 1:50



Öll deilijárn í plötu skulu vera K10 c/c 250
(A) Merkir hornamotta #K10 c/c 250 L= 1500 í efri brún plötu.













Innlíma skal 16mm galv. snitteina. Snitteinar ganga 100mm uppúr steypu.
Að neðan skal innlíma teina um 100mm
Auk þess skal koma fyrir stilliboltа að neðanverðu til afstillingar á súlu.
Allt lím skal vera Hilti HIT-HY 150 og fara skal eftir leiðbeiningum framleiðanda við framkvæmd.



MÓTTEKIÐ
30 MARS 2009
Byggingafulltrúi uppsv. Árnessýslu og Flóahr.

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER:	DAGS.	SKÝRINGAR:	UNNIÐ:

DAGS. 18.03.09
SAMRÆM.HÖNNUÐUR 6095896459 PÁLL LUDVIKSSON

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTFI
LÆKJASMÁRA 98
200 KÓPAVOGUR
SÍMI: 544 4004
GSM: 898 9517
NETFANG: emil@emil.is
kt: 280456-3499

HEITI VERKS:
Valhallarstígur Syðri nr.8

HEITI TEIKNINGAR:
Burðarvirki húss
1. hæð
Steyptir veggir og plata

MKV:	DAGS.	VERK NR	
1:50/1:20	20.02.09	Vs01	
TEIKNAÐ. EÞG	YFIRFARIÐ EÞG	SAMÞYKKT EÞG	NR. TEIKNINGAR B10
DAGS.UNDIRSKR. 20/02/09	NAFN HÖNNUÐAR EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA