Grunnmynd gólfbitar
Frárennslislagnir
M. 1:50



Grunnmynd berandi veggja.
M. 1:50
Í alla útveggi komi fura 45x150 c/c 600
Í berandi innveggi komi fura 45x70 c/c 600
Utaná veggjagrindur klæðist 9mm obs krossviður.



Grunnmynd millilofts.
M. 1:50
Í millilofts ása komi fura 45x220 c/c600
F3. merkir BMF 90 hvoru megin við ás sem neglist í alla vængi með 6 stk. ks. 40x40
Sjá snið v. festinga

Grunnmynd þakásar
M. 1:50



A B01 B01 Snið
1:20



Snið í hús.
Berandi veggir, gólf og þakása.
M: 1:10



Áseta 1 límtré
M: 1:10



Áseta 2 límtré
M: 1:10



Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
03. aprit 2017
Byggingarfulltrúi

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER:	DAGS.	SKÝRINGAR:	UNNIÐ:

DAGS. 12/03/17 SAMRÆM.HÖNNUÐUR

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTFÍ
Ármúla 24
108 Reykjavík
GSM: 898 9517
NETFANG: emil@emil.is
kt: 280456-3499

HEITI VERKS:
Miðengi 29

HEITI TEIKNINGAR:
Burðarvirki húss

MKV:	DAGS.	VERK NR	
1:50/1:20	09/06/03	ÓP06	
TEIKNAÐ: EÞG	YFIRFARIÐ: EÞG	SAMÞYKKT: EÞG	NR. TEIKNINGAR: B10
DAGS.UNDIRSKR.: 13/03/17	NAFN HÖNNUÐAR: EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR:			ÚTGÁFA

1264