

1 lóðrétt sneið: frágangur þakkants í eldhúsi



2 lóðrétt sneið: frágangur við botn útskotsglugga



3 lóðrétt sneið: frágangur við þakbrún í anddyri



4 lóðrétt sneið: frágangur við þakbrún í svefnherbergi

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Samþykkt
15 MARS 2017
Byggingarfulltrúi

Mælið ekki af teikningum.
Öll mál athugist á staðnum.
Öll vafaatriði berist undir eftirlit.
Mögulegt misræmi tilkynnist eftirliti strax.

verk: SUMARHÚS, LÓÐ 222397
Bláskógabyggð

tegund teikningar: Verkteikning
heiti teikningar: Deili
mælikvarði: 1:5
dagsetning: 1. júlí 2017

útgáfuferill:

útgáfunúmer:	skýring breytingar	dags. breytingar

nr.teikningar og útgáfa.: 502 B0

undirskrift hönnuðar:

andrúm ARKITEKTAR

ANDRÚM ARKITEKTAR EHF
HVERFISGATA 54
KT 4711070180
101 REYKJAVÍK

2756

Haraldur Örn Jónsson	111254 3899	fai
Kristján Garðarsson	270269 5679	fai

Öll afnot og afritun teikningar er háð skriflegu leyfi höfundar