



20x145 mm Vertikali dailyente;
45x45 mm Horizontalus lotas;
30x45 mm vertikalus lotas;
Priesvejine difuzine plevele;
9,5 mm GU gipso plokste;
45x145 mm laikantysis karkasas su
150 mm Paroc eXtra;
12 mm OSB plokste;
Garo plevele PE;
45x50 mm lotas su 50 mm Paroc eXtra;
12 mm OSB plokste;
12,5 mm Gkp plokste



20x145 mm Vertikali dailyente;
45x45 mm Horizontalus lotas;
30x45 mm vertikalus lotas;
Priesvejine difuzine plevele;
9,5 mm GU gipso plokste;
45x145 mm laikantysis karkasas su
150 mm Paroc eXtra;
12 mm OSB plokste;
Garo plevele PE;
45x50 mm lotas su 50 mm Paroc eXtra;
12 mm OSB plokste;
12,5 mm Gkp plokste





Hor 1

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
23 SEP 2019
F.K. Byggingarfulltrúi

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER.	DAGS.	SKÝRINGAR.	UNNIÐ.
DAGS.		SAMRÆM.HÖNNUÐUR	

Þorgeir Jónsson
ARKITEKT
Kt. 051055-7219

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTÍ

HAMRABORG 10
200 KÓPAVOGUR
GSM: 898 9517
NETFANG:emil@emil.is
kt: 280456-3499

HEITI VERKS: 3079-19

Stekkatún 4

HEITI TEIKNINGAR:

Grunnmynd veggja

MKV:	DAGS.	VERK NR	
1:20	20.06.19		
TEIKNAÐ.	YFIRFARIÐ	SAMÞYKKT	NR. TEIKNINGAR
EÞG	EÞG	EÞG	B10-6
DAGS.UNDIRSKR. 01/07/19	NAFN HÖNNUÐAR EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA