

Skiltaundirstaða - Ásýnd
Mkv. 1:50



Skilti - Undirstaða
Grunnmynd
Mkv. 1:50



HLIÐARMYND MKV. 1:20



Í UNDIRSTÖÐU KEMUR JÁRNAKARFA
K 10 c/c 200#

GRUNNMYND MKV 1:20





01/202 Snið 1:20
Járnabending



02/202 Snið 1:20
Járnabending

0 1000 2000 3000 4000 5000
1:50

0 500 1000 1500 2000
1:20

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
21 NOV 2017
Byggingarfulltrúi

Dags:	Nr.	Breytingar:	Samþ.

VERKHOF EHF
Fellsmúli 26 • 108 Reykjavík • Sími: 517 9050 • Netfang: verkhof@verkhof.is

Heiti verks: N1 - Dalbraut 8, Sjálfsafgreiðslustöð - 840 Laugarvatn	Hönnuðir: Svavar M. Sigurjónsson 180867-3419, Björgvin Ó. Sigurjónsson 110481-3279	Dags: 10.10.2017
Heiti teikningar: Burðarvirki, ID-Skilti, Grunnmynd, snið og skýringar	Samþykkt:	Geymslunr.: 202
	Aðalhönnuður:	Verknúmer: 16-113
	Samþykkt:	Mælikv.: 1:50/20
Hannað: SMS, Teiknað: SMS, Mælt: , Yfirfarið: GP		Teikn.nr.: 202, Útgáfa:

3576

P:\Verk 2016\16-113 N1-Laugarvatn\03 Teikningar\B-teikn\202 N1-Laugarvatn.dwg

13.10.2017 14:50:15