


GRUNNMYND NÚVERANDI GÓLFPLÖTU

Mkv. 1:50




GRUNNMYND NÝRRAR GÓLFPLÖTU

Mkv. 1:50

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
10 JAN 2022
F.h. Byggingarfulltrúi

20220038

**ALMENNT:**
Öll mál skulu staðfest skv. aðaluppdráttum.
Ef misræmi er, skulu aðaluppdrættir vera ráðandi,
þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.

**STYRKLEIKAFLOKKAR EFNIS Í SÖKKUL:**
Steypa: C25/30
Bendistál: B500C

**ÖLL MÁL ERU Í MM NEMA ANNAÐ SÉ TILGREINT !!**

| Útgáfa: | Dagsetn: | Af: | Skýring: |
|---|---|---|---|
| Ú1 | 19.08.20 | GRG | Frumútgáfa |

CEDRUS EHF.
TEIKNI- OG VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA
MIÐTÚN 20, 800 SELFOSS, S: 482-1166
WWW.CEDRUS@SIMNET.IS S: 863-3004

MÚLI - Biskupstungum
806 Selfoss
Endurbygging fjóss

Teiknúmer: 230-01

Burðarvirki:
Grunnmynd gólfplatna
Skýringar

Mælikvarði: 1:50

| | |
|---|---|
| Teiknað: Gísli Rafn Gylfason | Frumstærð teikningar: A1 |
| Hönnunarstjóri: Helgi Mar Hallgrímsson | 210279-3429 |
| Dagsetning: 19.08.2020 | Verknúmer: 20 013 |
| Áritun hönnuðar: Valur Arnarson 051073-5099 | |