

Suður
Mkv. 1:100



Austur
Mkv. 1:100



Norður
Mkv. 1:100

SAMÞYKKT
19 SEPT. 2012
Byggingarfulltrúi uppsv. Árnessýslu og Flóahr.



Grunnmynd
Mkv. 1:50



Vestur
Mkv. 1:100

BYGGINGARLÝSING:

Undirstöður og gólfplata:
Sökkulveggir eru steyptir og hvíla á hraunfyllingu niður á klöpp. Gólfplata er steypt og eru gólfhitalagnir í plötunni. Einangrun undir plötu er 75 mm plasteinangrun.

Burðarvirki veggja og þaks:
Burðarvirki er úr límtré frá verksmiðju á Flúðum. Gæðaflokkur L40. Timbur er greni T30, vélflokkað skv. ISO 9002-QA. Festingar og stífingar eru úr heit-galvaniseruðu stáli St. 37.

Veggklæðning, gluggar og hurðir:
Allir veggir eru klæddir með yleiningum ST-55 V með polyurethene einangrun. U-gildi 0,37 W/m2°C. Gluggar eru timburgluggar af viðurkenndri gerð. Allir gluggar eru með tvöföldu verksmiðjugleri og eru opnanleg fög á austur og vesturhliðum. Gönguhurðir eru á vestur- og norðurhliðum og innakstursurð á norðurhlið gerð úr yleiningum.

Þak:
Þak er klætt með yleiningum ST-107 ÞV með polyurethene einangrun. U-gildi 0,29 W/m2°C. Þakgluggi er timburgluggi af viðurkenndri gerð með lagskiptu polycarbonat gleri. Þakrennur og niðurföll eru á báðum langhliðum.

Litir og umhverfi:
Húsið er steingrátt að utan og ljóst að innan. Viðarlitt burðarvirki er sýnilegt inni í húsinu. Gluggar eru dökkir að utan en ljósir inni.

RAUÐABERG
Frístundavinnustofa
Útlit, grunnmynd

Kvarði:	1:100, 1:50	Flokkur:	B	Teikn nr:	R-11A
Dags:	01.07.2012	Verknr:	12-01	Hannað:	Atli Hauksson
Breyting:				Teiknað:	Atli Hauksson

ATLI HAUKSSON byggingartæknifræðingur 300752-4389
HRAUNTUNGU 107 - 200 KÓPAVOGUR - SÍMAR: 554 3144, 861 7969
NETFANG: atli@hnit.is

SAMÞYKKT: