



MÓTTEKID
 11 SEPT. 2013
Gudni Þorsson
 Byggingafræðingur og Tækniráðgjafi

NR.	DAGS.	BREYTING

SKÝRINGAR

SKÝRINGAR SJÁ TEIKN F001

ÖLL MÁL Á TEIKNINGU Í MILLIMETRUM
 EKKI SKAL MÆLA UPP AF TEIKNINGU

MÁLSETNING Á SALERNISSTÖTUM MIDAST VID
 AD FJARLEGD Í MIDJAN STÚT FRÁ FULLFRÁ-
 GENGNUM VEGG SÉ 150 mm

MÁLSETNING Á HANDLAUGARSTÖTUM MIDAST
 VID AD FRÁRENNISLÖGNUM LENDI Í
 MIDJUM INNVEGG

FRÁRENNISLAGNIR SKULU VERA Á FROSTFRÍU
 DÝPI VID UNDIRSTÖÐUVEGG ÞAR SEM LAGNIR
 KOMA FRÁ HÚSI

MINNSTA DÝPT Á REGNVATNSLÖGNUM 60 sm
 UNDIR JARDEGGSYFIRBORDI

GÓLFKÓTI ER STADBUNDIN VIDMUNARHÆÐ

GERD OG FRÁGANGUR Á ROTÞRÓ OG SITUR-
 LÖGNUM SKAL VERA Í SAMRÆMI VID LEIÐ-
 BEINGAR UMhverfisstofnunar UM
 ROTÞRÉR OG SITURLAGNIR.

3/542
 SÆMUNDUR EIRIKSSÓN 261249-2949

LÖMSSTAÐIR
 ÚR LANDI HAMARSHOLTS
 GNÚPVERJAHREPPUR


KLÖPP

KLÖPP ARKITEKTAR-VERKFRÆÐINGAR EHF
 NETHYL 2E, PÓSTHÓLF 10050, 130 REYKJAVÍK
 SÍMI 577 2277, 699 7747 - klopp@simnet.is

HEITI TEIKN.	FRÁRENNISLAGNIR
	1. hæð
MELIKVARDI	1:50
DAGS.	APRÍL 2012
TEIKNING	F 003
VERK	V 11-301
BREYTING	YFIRFARID S.E.

- FALLSTAMMAR**
- F1 PU DN50 PP
HL, GNG
 - F2 PU DN100 PP
VS
PU DN50 PP ÓLOFTUN UPP ÚR ÞAKI
 - F3 PU DN50 PP
SB
DN50 PP TENGT ÓLOFTUN UPP ÚR ÞAKI