

SKÝRINGAR

Öll rör í jörð séu úr stífu pvc plasti, grunnplasti, nema annað sé tekið fram.

Minnsti halli á rörum er 20‰. (2cm á m).  
Mesti halli er 300‰, nema annað sé tekið fram.

Grafið sé fyrir rörum í þjappaða fyllingu.  
Umhverfis öll rör í jörðu skal setja a.m.k. 150mm sandlag og þjappa vel.

Öll rör þéttist með til þess gerðum gúmmíhringjum að öðru leyti ber að haga vinnu og öllum umbúnaði skv. ÍST65 svo og fyrirmælum framleiðanda.

Kótar eru í metrum og miðast við rennslisbotn, það á einnig við um götm þar sem kóti á gati er gefinn við rennslisbotn.

Mál eru í millimetrum og miðast við miðjan stút.

Öll rör með ónefndum halla hafa 20‰ halla og eru úr ø100 pvc.

Skammstafanir:


- PVC plaströr, pvc (rauðbrúnn)
- PP plaströr, pp (grá)
- BR brunnur
- GN gólfniðurfall með vatnslás
- GSN gegnumstreymisniðurfall í gólf
- ÞN þakniðurfall
- HL handlaug
- VS vatnssalerni
- SB/BK steypibað/baðkar
- EV eldhúsvaskur
- UV uppþvottavél
- ÞV þvottavél
- SV skolvaskur
- NF útiníðurfall
- HR hreinsistútur með loki
- FN fallstammi nr. N
- UT útloftun

ath.  
Staðsetningu stúta fyrir hreinlætistæki má aðeins hafa til viðmiðunar, og þarf að yfirfara og aðlaga þeim tækjum sem endanlega eru valin.

ath.  
Mæla skal hæðarkóta eldri lagna áður en lagt er í grunn.



Öll mál eru í mm nema annars sé getið.

- Skolp innan sökkla
- ===== Skolp utan sökkla
- - - - - Regnvatnslögn
- afrennsli hitaveitu
- Heimæð (kalt vatn)



Afstöðumynd

M 1:200



MÓTTEKIÐ  
3 SEPT. 2013  
Byggingafræðingur Ármann Ólafsson

VERKFRÆÐISTOFA  
SUÐURLANDS EHF

Austurvegur 1-5, 800 Selfoss, Sími: 412 6900, Fax: 482 3914, Netf: verkud@verkad.is

Hryggur II, Flóahreppi

Íbúðarhús

Lagnir - frárennsli

Afstöðumynd

Snið og deili

Skýringar

TEIKNINÚMUR	BLAÐSTÆRD	HANNAÐ:	GH
12145	A2	TEIKNAD:	SST
00 220-02		YFIRFARID:	GH
DAGS.	MÆLIKVARDI	ÚTGÁFA	
17.05.2013	1:200/1:50	A	

SAMBÝKKT: Guðmundur Hjaltason kt. 070966-5579

K:\2012\12145-Hryggur 2\Þekkingar-teikningasæti\12145-220.dwg