

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
 20. júlí 2017
[Signature]
 Byggingarfulltrúi

----- NEYSLUVATN KALT
 - - - - - NEYSLUVATN HEIT


- SKÝRINGAR:
- GN GÓLFNIDURFALL
 - GNG GEGNUMSTEYMNIDURFALL
 - NF NIDURFALL
 - EV ELDHÚSVASKUR
 - HL HANDLAUG
 - SB STEYPIBAD
 - SV SKOLVASKUR
 - ÞV ÞVOTTAVÉL
 - VS VATNSSALERNI
 - ÞV ÞVOTTAVÉL
 - RV RÆSTIVASKUR
 - KR KRANAR
 - SS SPÜLSLANGA

Ø16x2,0 AÐ TÖPPUNARSTÖTUM NEMA ANNAD SE TEKID FRAM.

AÐ BRUNASLÖNGUM ERU NOTUÐ GALVANISERUÐ STÁLROÐR, NEMA LÖGN SE STEYPT Í PLÖTU, ÞÁ ER NOTAD RÖR Í RÖR. TENGING ÖR GALV Í PEX SKAL VERA HULIN STEYPLAGI.

ALLAR LAGNIR Í LOFTI KJALLARA SKULU EINANGRAÐAR.

SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKN. P-000



ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNDUNAR DALS K. PÍT 101069-5249

BREYTINGAR			
NR.	DAGS	BREYTING	SB.
1	14.07.17	FRUMTÖGAFI	JJ

NEW NORDIC
 engineering

NEW NORDIC ENGINEERING ehf. kt. 520914-1450
 HÚBASMÁRI 19, 201 KÖPAVOGUR
 nne@new-nordic.eu, Sími 854-4080

SAMÞYKKT JÓKULL JÓNSSON 270575-4209

VERK
 SUMARLÍÐABÆR 2

HELLA (DREIFBYLI)

TEIKNING
 SÉRUPPDRATTUR - PÍPULAGNIR
 NEYSLUVATN - HESTHÚS
 GRUNNMÝND

HÁNNIÐ	TEIKNIÐ	YFIRFARIÐ	MÆLKVARÐI
JJ	BMA	JJ	1:50

DAGS	VERK NR.	TEIKNING NR.	ÚTGÁFA NR.
14.07.2017	17012	P5-02	1

