



Sökkulaskaut

Grunnmynd sökkulveggja
 Samtenging á milli járna á tveimur mótlægum stöðum. Að tengiboxi

Steyputeinn
 Virilás
 Samtenging steyputeina

Samtenging steyputeina
 Virilásar
 Setja skal tvo virilása á hver samskeyti

Tengibox
 kóparvirir í pipu tengist eftir atvikum á PE- eða PEN- skinni í töflu
 Tengibox fyrir sökkulaskaut skal svalt vera sýnilegt og aðengilegt. Staðsett við vatnsinntök eða undir töflu.
 Ef tengdar eru fleiri taugar í boxið skal nota safnskinnu þannig að auðvelt sé að losa hverja taug til mælimga. Tryggja skal rétta notkun þessara járna með öruggri merkingu.

Snið í töfluvegg
 Snið í sökkulvegg
 Sýnd eru 2 neðstu steypu-styrktarjárn í steypumóti ofan á neðstu mótvárum.

Tafla

Tengja skal saman tvö neðstu járnin í sökkulveggjum allan úthringinn og að upptaki í tengibox. Í raðhús, parhús og hlíðstæð hús er leiðlegt að tengja sameigilegan úthring en tengibox og tenging verði við hverja heimtaug.

| | | | |
|----------------------|---|---|------------|
| Samþykkt arkitekts | | | |
| Breytingar | | Dags | Yfirfarið |
| 1 | Reyndartekning | 12.06.2017 | HP |
| 2 | | | |
| Voltorka ehf | | Hönnunarstofa Kt: 410606-1860 S: 855-3155 | |
| <i>Helgi Pálsson</i> | | Helgi Pálsson Rafönnfræðingur Hjallahlíð 5, 270 Mosfellsbæ S: 898-4476 eltec.hp@gmail.com | |
| Verkefni | Gunnarsbraut 5 2605 | | |
| Staður | Biskupstungum | | |
| Skýring | Geymsla, afstaða, skurður, sökkulsk. | | |
| Hönnun, | Helgi Pálsson | Blað | 3 af 6 |
| Kt. 270963-5019 | Teiknað, Baldvin Ó. Gunnarsson | | |
| Mkv | 1:50/1:100/1:500 | Dagsetning, | 08.12.2014 |
| Verknúmer | 2014-024 | Land nr. | |