




FRÁGANGUR VID ÚTVEGG OG ÞAK 1:10



FRÁGANGUR VID GLUGGA LÓÐRÉTT SNIÐ 1:10



FRÁGANGUR VID ÚTVEGG / UNDIRSTAÐA 1:10



FRÁGANGUR VID HURDIR LÓÐRÉTT SNIÐ 1:10

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.  
Yfirfarið  
26. júlí 2016  
*Stein Eiríksson*  
Byggingarfulltrúi

NR. DAGS. BREYTING

SKÝRINGAR

ÖLL MÁL Á TEIKNINGU Í MILLIMETURUM EKKI SKAL MÆLA UPP AF TEIKNINGU  
GLUGGAGÖT = GLUGGAMÁL + 20 mm  
HURDARGÖT = HURDARMÁL + 20 mm

25/7 '16  
SÆMUNDUR EIRÍKSSON 261249-2949

FORNUSTAÐIR  
FLÓAHREPPUR

801 SELFOSS



KLÖPP ARKITEKTAR-VERKFRÆÐINGAR EHF  
NETHYL 2E, PÓSTHÓLF 10050, 130 REYKJAVÍK  
SÍMI 577 2277, 699 7747 - klopp@simnet.is

HEITI TEIKN. DEILITEIKNINGAR

MÆLIKVARDI 1:10 DAGS. NÓV 2015

TEIKNING D 004 VERK V 14-305

BREYTING YFIRFARID S.E.