



ROTÞRÓ, 3800I, staðsetning sé í samráði við byggingafulltrúa og/eða heilbrigðisyrivöld.

Frárennslislögn, Ø100PL, tengist í rotþró, halli lagnar að rotþró fylgi sem næst landhalla en sé þó ekki minni en 20%.

Frárennslí frá rotþró tengist siturlögn handan rotþróar samkvæmt teikningu nr. 302

Regnvatnsslögn, Ø100PL, er lögð í grjóthrip/siturlögn handan við rotþró, halli lagnar fylgi sem næst landhalla en sé þó ekki minni en 4%.

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
 21 NOV 2014
 Byggingarfulltrúi

Breytingar:	
HÚSEY Teikni- og verkfræðijónusta. SELFOSSI	
Vinnustofa:	Stóru-Sandvík 4, 801 Selfoss. Sími 482-1738 / 898-9199 Netfang: sams@simmet.is
Áb.m. og réttahafi ©:	Samúel Smári Hreggviðsson, byggingateknifræðingur, M.T.F.I. Kt.: 200752-4659
Viðfangsefni:	LEYNIR LÓÐ 167905 Bláskógabyggð
Verkluti:	FRÁVEITULAGNIR
Mælikvarði: 1:50	Teiknað/Ráðgjafi:
Dagsetning:	Stóru-Sandvík 4, í október 2014
Samþykkt:	<i>[Signature]</i>
Verknúmer:	14-682
Teikn.nr.:	3-01