

| Skráningartafla: Hjálparfoss, Skeiða- og Gnúpverjahreppi | | | | | Skrásetjari: Svava Steingrimsdóttir | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Landnúmer: | | L226798 | | | Kennitala: | | ##### | | | | | | | | | | |
| Matshlutanúmer: | | 01 | | | Utgáfa: | | 4.01t | | | | | | | | | | |
| Uppskipting og lýsing | | | | | Stærðir | | | | | | | | | | | | |
| D0 Lokun | D1 Rými hæð-röð | D2 Notkun texti | D3 Höfuð- flokkun | D4 Eignar- hald | D5 Botnflötur m² | D5M Milliflötur m² | D6 Stigar m² | D7 Op m² | D8 Brúttóflötur m² | D9 Brúttóflötur sh < 1,8 | D10a Salarhæð min | D10b Salarhæð max | D11 Brúttó rúmmál m³ | D12 Nettóflötur m² | D16 Birt flatarmál m² | Reiknitala skiptarúmmáls | D17 Skipta- rúmmál m³ |
| | | Matshluti | | | 30,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,9 | 0,0 | | | 105,7 | 24,6 | 30,9 | | 79,212 |
| | | Botn | | | | | | | | | | | 6,2 | | | | |
| | 01 | 1. hæð | | | 30,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,9 | 0,0 | | | 99,5 | 24,6 | 30,9 | | |
| A | 0101 | Salemishús | N | 0101 | 30,9 | | | | 30,9 | | 2,95 | 3,49 | 99,5 | 24,6 | 30,9 | 3,22 | 79,212 |
| Athugasemdir | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sameignir sumra | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eignarhald | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Eignar- hald | Notkun texti | Birt flatarmál m² | Skiptarúmmál | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Séreign m³ | Séreign og sameign m³ | | | | | | | | | | | | |
| | 0101 | Salemishús | 30,9 | 79,212 | 79,212 | | | | | | | | | | | | |
| | | Alls | 30,9 | 79,212 | 79,212 | | | | | | | | | | | | |

Umhverfis- og tæknisvið
Uppsveita
Byggingarfulltrúi
05.07.22