

## Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.

Hrunamannahreppur, Grimsnes- og Grafningshreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Bláskógabyggð, Flóahreppur, Ásahreppur

Bláskógaveita

LOKAÚTTEKTARVOTTORÐ

Skv. 36. gr. laga nr. 160/2010

---

Eign: Eskilundur 8  
Landnúmer: 170397  
Matshluti: 01  
Skýring: Sumarbústaður  
Húseigandi: **0108655739 Benjamín Gunnarsson**  
Dagsetning lokaúttektar: 25/06/2014

Viðstaddir lokaúttektar: Byggingarfulltrúi, Húseigandi

### Við lokaúttekt lagði byggingastjóri hússins fram eftirfarandi gögn:

- Yfirlýsingu frá pípulagningarmeistara um að hitakerfi hafi verið stillt samkvæmt hönnunarforskrift og stýritæki séu virk.

Úrbætur: Farið að Eskilundi 25.6.2014 og gerð lokaúttekt.  
Ekki voru gerðar athugasemdir.

Áframhaldandi ábyrgð byggingastjóra og meistara:

Byggingastjóra er kunnugt um áframhaldandi ábyrgð sína og annarra meistara á verkinu. Byggingastjóri skal upplýsa alla meistara á verkinu um áframhaldandi ábyrgð þeirra á því og jafnframt um niðurstöðu þessarar stöðuúttektar.

Laugarvatni 30/06/2014

---

Byggingastjóri

---

Byggingarfulltrúi

---

Fulltrúi slökkviliðs