

## Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.

Hrunamannahreppur, Grimsnes- og Grafningshreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Bláskógabyggð, Flóahreppur, Ásahreppur

Skipulags og byggingarfulltrúi uppsveita

LOKAÚTTEKTARVOTTORÐ

Skv. 36. gr. laga nr. 160/2010

---

Eign:	Brekkur 10
Landnúmer:	203864
Matshluti:	01
Skýring:	Sumarbústaður
Húseigandi:	<b>0906522499 María Sally Jónsdóttir</b>
Byggingastjóri hússins	0201623099 Guðjón Þórir Sigfússon
Dagsetning lokaúttektar:	08/11/2013
Viðstaddir lokaúttektar:	Byggingarfulltrúi, Byggingastjóri, Húseigandi

### Við lokaúttekt lagði byggingastjóri hússins fram eftirfarandi gögn:

- Staðfesting löggildingarstofu um að rafvirkjameistari hafi tilkynnt til hennar að raforkuvirki byggingarinnar sé tilbúið til úttekta, eða eftir atvikum leggi fram úttektarskýrslu.
- Yfirlýsingu frá pípulagningarmeistara um að hitakerfi hafi verið stillt samkvæmt hönnunarforskrift og stýritæki séu virk.

Úrbætur:

Áframhaldandi ábyrgð byggingastjóra og meistara:

Byggingastjóra er kunnugt um áframhaldandi ábyrgð sína og annarra meistara á verkinu. Byggingastjóri skal upplýsa alla meistara á verkinu um áframhaldandi ábyrgð þeirra á því og jafnframt um niðurstöðu þessarar stöðuúttektar.

Laugarvatni 08/11/2013

---

Byggingastjóri

---

Byggingarfulltrúi

---

Fulltrúi slökkviliðs