


MÆLAGRIND

GÓLFHITALISTI

MOTTA NR.	VARMAÞÖRF WATT	PIPUR/BIL mm	LENGD m	dr-SLÓNGUR	RENNSLI
1	1500	∅20 x 2 : 200 og 150	90		
2	1500	∅20 x 2 : 200 og 150	90		
3	1600	∅20 x 2 : 200 og 150	100		
4	1600	∅20 x 2 : 200 og 150	110		
5	1600	∅20 x 2 : 200 og 150	110		
6	1600	∅20 x 2 : 200 og 150	100		
Geymsla	600	Mælagnd og rör í gólfinu			
Samt.	10000		600		

MESTI FRAMRÁSARHITI Á VATNI AÐ SLÓNGUM ER UM 40° C
MESTI BAKRÁSARHITI VIÐ -15°C ÚTHITA ER UM 30° C



EINKENNANDI SNIÐ Í GÓLFPLÖTU 1:10

SAMÞ. ARKITEKTS:

D10	B10
D9	B9
D8	B8
D7	B7
D6	B6
D5	B5
D4	B4
D3	B3
D2	B2
D1	B1

Nr.	Dags.	Breyting varðar	Nafn
-----	-------	-----------------	------

Kópavogi: **MARS 2007**

Teikn. G.Ó. Kvarð: **ENGINN**

Reikn. G.Ó. Verkt. **SI-05** Bl. nr. **2.05**

Yfirf. G.Ó. *Guðmundur Óskarsson* 080332-4249

STABUR: **ÞRÁNDARTÚN 5**

EFNI: **MÆLAGRIND MOTTUSTÆRÐIR SNIÐ**

Verkfærðipjónusta
Guðmundar Óskarssonar
Ráðgefandi verkfræðingar
Engihjalla 11, 200 Kópavogi 588 4030 893 6425
vgo@simnet.is