



- SKÝRINGAR**
- Kc: Kóti í miðja pípu
  - K: Kóti í rennislíð pípu
  - IB: Innrennsli í botni lauga
  - NB: Botniðurfall
  - NR: Rennniðurfall
  - LR: Loftrás í rennu
  - IV: Innrennsli í vegg
  - UV: Útrennsli - sýnitaka
  - PVC: Límt pípuefni.
  - P: Múffuefni.
  - IS: Innstreymi



- Ø25 PVC barki að glerfossi
- Ø20 PVC barki Bakkabúna á stein 3
- Ø20 PVC barki að st 2
- Ø20 PVC barki að st 1
- Ø20 PVC barki að st 5
- Ø20 PVC barki að st. 4.
- Ø32 PVC barki sýnitaka baðlaug.
- Ø32 PVC barki sýnitaka langalaug.



**VERKÍS**

www.verkis.is - sími: +354 422 8000

SAMÞYKKT: Högni Hróarsson 190765-3349

C 2010-10-21 Málsetning KPH KPH KME HOH  
 B 2010-07-06 Bætt við kótum ÞI KPH KME

A 2010-06-22 VERKEIKNING ÞI KPH KME

ÚTG DAGS SKÝRINGAR TEIK HANN RÝNT SAMÞ

**GUFA EHF**  
 GUFUBAÐIÐ LAUGARVATNI  
 Hreinsikerfi lauga  
 Lagnir suðurhluti

VERKFANG 08344 TEIKNING M46.012 C

GR GRUNNMYND SUDUR  
 1:50

