PVC 110 halli = 1 %
NF
PVC 110 halli = 1 %
NF
PVC 110 halli = 1 %
NF
PVC 110 halli = 1 %
NF
5161
5095
2501
10684
5320
1864
7183
NF
PVC 110 halli = 1 %
PVC 110 halli = 1 %
PVC 110 halli = 1 %
PVC 110 halli = 1 %
PVC 110 halli = 1 %
FP
FP
1860
1940
PVC 110 halli = 1 %
götuð PVC 110 halli = 1,0 %
300
NF
722
3078
Ný botnplata steypist að eldra húsi.
Ný botnplata steypist að eldra húsi.
Ný botnplata steypist að eldra húsi.
Ný botnplata steypist að eldra húsi.
PVC 110 halli = 1 %
PVC 110 halli = 1 %

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
25. ágú. 2017
F.h. Byggingarfulltrúi

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER.	DAGS.	SKÝRINGAR.	UNNIÐ.

DAGS.
SAMRÆM. HÖNNUÐUR.

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTI
ÁRMÚLA 24
108 REYKJAVÍK
GSM: 898 9517
NETFANG: emil@emil.is
kt: 280456-3499

HEITI VERKS:

Hótel Geysir 3. áfangi

HEITI TEIKNINGAR:

Lagnir í jörð. 3. áfangi.

2645

MKV:	DAGS.	VERK NR	
1:50	02/07/2017		
TEIKNAÐ.	YFIRFARIÐ	SAMÞYKKT	NR. TEIKNINGAR
EÞG	EÞG	EÞG	L01-10
DAGS. UNDIRSKR. 16/08/17	NAFN HÖNNUÐAR EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA