



- Skýringar:  
 EV Eldhúsvaskur  
 HL Handlaug  
 VS Vatnssalemi  
 ST Sturta  
 NF Niðurfall

----- Kalt vatn Ø16 mm 'Alpex fr'a inntaki  
 - - - - - Heitt vatn " " **SUÐUR 1:50**

GRUNNMYND 1:50



'UTI



INNI

Lagnir lagðar í innri grind.

Snið A - A

Mkv. 1:20

*Guðmundur Borgþórsson*  
 Guðmundur Borgþórsson, FVFI, Ehgjadalur 2 210, 260 RKN.

|   |              |                   |                       |
|---|--------------|-------------------|-----------------------|
| VERKHEITI   |              |                   |                       |
| HEIÐARBRÚN 4, Í LANDI BJARNASTAÐA I, LANDNR: 198624 |              |                   |                       |
| HEITI. TEIKN.                                       |              | NEYSLUVATNSLAGNIR | Gestahús. <b>3252</b> |
| Hannað  | Dags.        | Pappir            | Verknúmer             |
| Guðm. Borgþ.  | 11. 10. 2017 | A2                |                       |
| Teiknað   | MKV.         | Teikn. Nr.        |                       |
| Guðm. Borgþ.  | 1:50 1:20    | 2017 - S 102      |                       |