


- GN = Göfuhúsi
- PN = Þakuhúsi
- LR = Loftstæði
- VLR = Vélkúni loftstæði
- PK = Póstkassar
- NL = Neyðarfás
- BO = Björgunarpopp
- R = Reykskipting
- HSL = Handstökklækki
- ÚT = Mærkur útgangur
- BO = Fellestigi við björgunarpopp
- BR = Brunslanga
- SI = Stigleðsla
- SI = Stigleðsla úti
- SI = Stigleðsla brunavíðunarkerfis
- IN = Inntak
- BI = Blástæði fyrir farfala
- VE = Veggir og hæðaskil
- E160
- E190
- A-E160
- A-E120
- RE160
- REI120
- A-REIM120
- E-CS30 = Húðir
- EI-CS30
- EI-CS60
- E30 = Gluggar

Breyting	Dagsetning	Teiknað	Yfirfarið
1	11.01.2018	JAT	JAT

Breyta bílakeri í garðyrmi.
 Búgðingarmústur teiknað til gluggar koma í staðinn.
 Einnis stæðingarmústur eru gerðar á húsnu.

Breyting	Dagsetning	Teiknað	Yfirfarið
2	13.02.2018	JAT	JAT

Stökuvildastæðingum fólgað um 3.
 13.02.2018 JAT
 Gluggar í suðaustur hús voru stökubur fyrir björgunarpopp.



Jeannot Thorgeirsson
 Jeannot A. TSIRENGE
 Arkitekt og M.Sc. Umhverfisfræði
 Fetsamul 15 2HH, 108 Reykjavík, Ísland
 Kl. 211068 2489 . Jar21architect@gmail.com

ÁSBORGIR 5

Selfossi 4239

Grunnmynd

Verknúmer: 06004EH	Verkefnastjóri: JAT
Hönnun: JAT	Teiknað: JAT
Yfirfarið: JAT	Samþykkt: Jeannot A. TSIRENGE Kl. 211068-2489
Mælikvarði: 1:100	Dagsetning: 11.01.2018
Skrá: 06004EH-A102.dwg	Blað: A102

Grunnmynd 1:100.