



FRÁRENNISLAGNIR - SKÝRINGAR:

- Skolplögn
 - Regnvatnslögn
 - Jarðvatnslögn
 - Kaldavatnshæimæð
 - Vatnslás
 - Stútur í gólf
 - Fallþipa
 - Leiðsla upp (PU)
 - Leiðsla niður (PN)
 - Gólfkóti á frágengnu gólf 00,00 mys
-
- K= 00,00 m Rennisliskóti í lögn 00,00 mys
 - BK= 00,00 m Botnkóti (t.d. í brunnbotni og í sandfangi) 00,00 mys
 - PU Táknað pípu sem fer upp á næstu hæð
 - PN Táknað pípu sem fer niður á næstu hæð
 - Ø 160 PP 10‰ Fráveitulögn úr PP Polypropylen (Múffað), 160 mm að utanmál með 10 mm/m halla
 - Ø 160 Pvc 20‰ Fráveitulögn úr Polyvínýlkloríð, 160 mm að utanmál með 20 mm/m halla
 - DN 150 J 20‰ Fráveitulögn úr steypujámi, 150 mm að innanmáli með 20 mm/m halla
-
- VL Við loft
 - ST Pípur úr steinsteypu
 - PVC Pípur úr Polyvínýlkloríð
 - PP Pípur úr Polypropylen með múffu samsetningum
 - PEH Pípur úr Polyethylen með spegilsöðnum samskeytum
 - PPDW Pípur úr Polypropylen með styrktum veggjum
 - J Pípa úr steypujámi
-
- | | | | |
|-----|-------------------------|----|-----------------|
| HL | Handlaug | GN | Gólfniðurfall |
| VS | Vatnssalemi | NF | Niðurfall |
| SB | Steypubað | ÞN | Þakniðurfall |
| EV | Eldhúsvaskur | SN | Svalamiðurfall |
| SV | Skolvaskur | VL | Vatnslás |
| RV | Ræstivaskur | BR | Brunnur |
| UP | Uppþvottavél | HR | Hreinsistútur |
| GNG | Gegnumstreymisniðurfall | ÞV | Þvottavél |
| ÞS | Þvagskál | DB | Drykkjarbrunnur |



L-01-301 A1

20213368



Hamar & Strik ehf
 Kt: 710715-0840
 Brandshús 6
 801 Selfoss
 S: 696-3720 / 691-3720
 hamarogstrik@gmail.com

Verkefni:	Hálkkelshólar 17 Sumarhús
Verkhliði:	Frárennisli
Landnr:	L228423 Staðgreinir: 8719-1-40000170
Teiknað af:	Svanur Þór Brandsson
Kt:	030771-3709
Yfirfarið af:	Sigurður U. Sigurðsson
Hönnuður:	Sigurður U. Sigurðsson
Kt:	290772-4279
Dags:	16/11/21
Kvarði:	1:50
Verknúmer:	060421

L-01-301 A1