


01 Grunnmynd Neysluvatnslagnir
1 : 50



L 03 Neysluvatnslagnir í útvegg
1 : 10

NEYSLUVATNSLAGNIR - SKÝRINGAR:

Merkingar:

- — — — — Leiðsla fyrir kalt neysluvatn og að brunaslöngum
- — — — — Leiðsla fyrir heitt neysluvatn
- — — — — Leiðsla fyrir hringrás á heitu vatni
- — — — — Renniloki/ kúlułoki
- — — — — Stilliloki
- — — — — Mótuloki
- — — — — Þrýstinnkari
- — — — — Hitastilltur loki
- — — — — Einstreymisłoki
- — — — — Sía
- ⊕ — — — — — Tæming
- ⊕ — — — — — Töppunarstaður fyrir heitt og kalt neysluvatn
- ⊕ — — — — — Hitamælir

- ⊕ — — — — — Hitanemi
- ⊕ — — — — — Þrýstingsmælir
- ⊕ — — — — — Þrýstingsnemi
- VS — — — — — Vatnssalerni
- HL — — — — — Handlaug
- EV — — — — — Eldhúsvaskur
- SV — — — — — Skolvaskur
- RV — — — — — Ræstivaskur
- UÞ — — — — — Uppþvottavél
- Pv — — — — — Þvottavél
- SK — — — — — Skolkranar
- BS — — — — — Brunaslanga
- GK — — — — — Garókrani
- DB — — — — — Drykkjarbrunnur
- SB — — — — — Steypibað
- ÞS — — — — — Þvagskál
- RS — — — — — Ryðfritt stál
- SV — — — — — Svart stál
- GS — — — — — Galvaniserað stál

SKÝRINGAR NEYSLUVATNSLAGNA

ÖLL PÍPUMÁL ERU NAFNMÁL Í MM.
LAGNIR ERU RÖR Í RÖR KERFI.
ÍDRÁTTARÖR ERU ÚR HD EN ÍDREGIN RÖR PE-X,
P3 EDA ALPEX.

NEYSLUVATNSLAGNIR SKAL ÞRÝSTIPRÓFA MED
KÖLDU VATNI Í 3 KLST. VIÐ 9 BAR ÞRÝSTING OG
TAKA SKAL ÞRÝSTING EFTIR 30 MÍN., 60 MÍN OG
SVO Í LOK PRÓFUNARTÍMA.

NIDURSTÖÐUR SKAL SKRÁ NIDUR.

Ø 28x1,2 RS Stundur fyrir ryðfria (RS), þunnveggjalögn sem er
28 mm að utanmál (DN25), með klemmdum
tengistykkjum.

2X Rör í Rör Pex 16x2,0mm er í öllum neysluvatnsrörum

L-01-302 A2

20213457

Teiknistofa
HAMAR & STRIK
Byggingaverktakar

Hamar & Strik ehf
Kt: 710715-0840
Brandshús 6
801 Selfoss
S: 696-3720 / 691-3720
hamarogstrik@gmail.com

Verkefni:	Ásparvík 2
Verkhliuti:	Neysluvatnslagnir
Landnr.:	L201281 Staðgreinir: 8719-1-45680020
Teknað af:	Svanur Þór Brandsson
Kt:	030771-3709
Yfirfarið af:	Sig U. Sig
Hönnuður:	Sigurður U. Sigurðsson
Kt:	290772-4279
Dags:	18/11/21
Kvarði:	1:50
Verknúmer:	060421

L-01-302 A2