


Byggingarfulltrúi  
uppsveita Árnassýslu  
840 Laugarvatn



Dalbraut 12  
840 Laugarvatni  
Kt: 640392-2909  
Sími: 4861145  
Fax: 4861246  
www.sveitir.is/byggingarfulltrui

Byggingarstjóri / meistarar  
Uppáskrift byggingarstjóra. / skipti

Húseignin Viðibrekku 11. 802 Dalþessi

Samþykkt í byggingarnefnd / af byggingarfulltrúa \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Ég undirritaður byggingarstjóri tek hér með að mér að vera framkvæmdarstjóri við og bera ábyrgð á að framkvæmdir við ofangreinda byggingu verði í samræmi við samþykta uppdretti, lög og reglugerðir, sem til greina kunna að koma, sbr. 51. grein skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, með síðari breytingum.

Ásgímaur Ingólfsson kt. 270244-4759  
Byggingarstjóri

Þorbekkuá 5 Hafnarfjörður  
Heimili Sveitarfélag

Mírani F.M.I.H  
Hefur réttindi sem Ábyrgðartrygging Félag.

**Aðrir meistarar við húsið.**

Þján Meistarar kt. 130461-2209  
Húasmíðameistari

Ásgímaur Ingólfsson kt. 270244-4759  
Múrarmeistari

Haf-Ardna Halsson kt. 211170-5499  
Pípulagningameistari

Þóroddur Kristján kt. 040851-4469  
Rafvirkjameistari

Aðrir meistarar \_\_\_\_\_ kt \_\_\_\_\_

Staður \_\_\_\_\_ Dagsetning \_\_\_\_\_

## Víðibrekka 11

92,9 fm. sumarhús við Víðibrekkur 9 í Búrfelli, Grímsnesi. Bústaðurinn er með svefnofti.

Húsið er tilbúið að utan fyrir utan að enginn pallur er kominn í kringum húsið. Rotþró er komin í jörð og búið að tengja lögn í hús en á eftir að tengja við eldhús og þvottahús. Að innan er búið að reisa alla milliveggi og einangra, einnig er búið að einangra alla útveggi og loftið og einnig búið að plasta. Búið er að draga í rafmagn í vegg og loft, tafla komin upp. Gólf eru steipt með hitalögn í gólfi en ekki búið að setja upp hitagrind.

Öll inntök eru ógreidd en þó er rafmagnskapall kominn að húsi.

**MÓTTEKIÐ**

**3 0 NOV. 2009**

Byggingafulltrúi uppsv. Árnessýslu og Flóah.

*Ásgríma Snególfsson*