


**SKÝRINGAR**

- ⊗ KÚLULOKI / RENNLOKI
- SÍA
- ▤ EINSTEFNULOKI
- MÆLIR / HEMILL
- ⊗ ÖRYGGISLOKI
- ÞRÝSTIMELIR
- F HITAMELIR

**GÓLFHITALISTI**

MOTTA NR.	VARMA-ÞÖRF WATT	PIPUR BIL mm	LENGD m	ÁT-SLÖNGUR	RENNSLI
1	1500	∅ 20 x 2 · 200 og 150	90		
2	1500	∅ 20 x 2 · 200 og 150	90		
3	1600	∅ 20 x 2 · 200 og 150	100		
4	1600	∅ 20 x 2 · 200 og 150	110		
5	1600	∅ 20 x 2 · 200 og 150	110		
6	1600	∅ 20 x 2 · 200 og 150	100		
Geymsla	600	Mælagrind og rör í gólfum			
Samt.	10000	600			

MESTI FRAMRÁSARHITI Á VATNI AÐ SLÖNGUMER UM 40° C  
MESTI BAKRÁSARHITI VIÐ -15° C ÚTHITA ER UM 30° C



**EINKENNANDI SNIÐ Í GÓLFPLÖTU 1:10**

**SAMÞ. ARKITEKTS:**

D10	B10	
D9	B9	
D8	B8	
D7	B7	
D6	B6	
D5	B5	
D4	B4	
D3	B3	
D2	B2	
D1	B1	

Nr.	Dags	Breyting varðir	Nafn
-----	------	-----------------	------

Köpdagur: **MARS 2007**

Tekn. G.Ó. Kvarði **ENGINN**

Reikn. G.Ó. Vork. nr. **SI-05** Bl. nr. **2.05**

Yfir. G.Ó. *Guðmundur Oskarsson* 080332-4249

STADUR: **ÞRÁNDARTÚN 1**

EFNI: **MÆLAGRIND MOTTUSTÆRÐIR SNIÐ**

Verkfræðipjónusta  
**Guðmundur Oskarssonar**  
Ráðgefandi verkfræðingar  
Engihjalla 11, 200 Kópavogi 588 4030 893 6425  
vgo@simnet.is